

605

車輛安全檢查表

檢查日期：108年 3月20日

地點：六年級畢業旅行

車輛資料		編號六
車輛基本資料	車號	KAA-6822
	出廠年份	2018年9月
	廠牌	斯堪尼亞
	座位數(含駕駛及服務員)	45位 <input type="checkbox"/> 與行車執照相符
	已行駛里程	27293 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：108年10月12日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：K0207AK029895 有效期限：109年1月1日
	其他附加保險	
車輛安全資料	安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 可徒手開啟 <input checked="" type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚
	安全門通道	<input checked="" type="checkbox"/> 已淨空，無座椅無蓋板 <input checked="" type="checkbox"/> 淨寬32公分以上
	滅火器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少2具，前後各一具 <input checked="" type="checkbox"/> 有效期限：110年5月 日
	車窗擊破器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少3具，位置明顯 <input checked="" type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	<input checked="" type="checkbox"/> 距擋風玻璃70公分以上 <input checked="" type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板
	行李廂	<input checked="" type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	<input checked="" type="checkbox"/> 胎紋深度1.6公釐以上 <input checked="" type="checkbox"/> 膠皮無脫落
檢查(複查)人員簽章：		林惠玲
車主代表簽章：		張政

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

車輛安全檢查表

檢查日期：108年 3月20日

地點：六年級畢業旅行 606

	車輛資料	編號一
車輛基本資料	車號	668-W2
	出廠年份	2016年 1月
	廠牌	斯堪尼亞
	座位數(含駕駛及服務員)	45位 <input type="checkbox"/> 與行車執照相符
	已行駛里程	18652 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：108年 2月 28日
	強制汽車責任保險	保險證號碼： _____ 有效期限：109年 1月 1日
	其他附加保險	
車輛安全資料	安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 可徒手開啟 <input checked="" type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚
	安全門通道	<input checked="" type="checkbox"/> 已淨空，無座椅無蓋板 <input checked="" type="checkbox"/> 淨寬32公分以上
	滅火器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少2具，前後各一具 <input type="checkbox"/> 有效期限 110年 2月 4日
	車窗擊破器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少3具，位置明顯 <input checked="" type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	<input checked="" type="checkbox"/> 距擋風玻璃70公分以上 <input checked="" type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板
	行李廂	<input checked="" type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	<input checked="" type="checkbox"/> 胎紋深度1.6公釐以上 <input checked="" type="checkbox"/> 膠皮無脫落
	檢查(複查)人員簽章：陳麗皇	
車主代表簽章：唐國勳		

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

車輛安全檢查表

檢查日期：108年 3月20日

地點：六年級畢業旅行 603

	車輛資料	編號三
車輛基本資料	車號	KAA-6816
	出廠年份	2018 年 9 月
	廠牌	斯堪尼亞
	座位數(含駕駛及服務員)	45 位 <input type="checkbox"/> 與行車執照相符
	已行駛里程 <input checked="" type="checkbox"/>	_____ 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：108年 10月 4 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：140207AK029890 有效期限：109年 1月 1 日
	其他附加保險	
車輛安全資料	安全門	<input type="checkbox"/> 可徒手開啟 <input type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚
	安全門通道	<input type="checkbox"/> 已淨空，無座椅無蓋板 <input type="checkbox"/> 淨寬32公分以上
	滅火器	<input type="checkbox"/> 至少2具，前後各一具 <input type="checkbox"/> 有效期限：108年 9 月 日
	車窗擊破器	<input type="checkbox"/> 至少3具，位置明顯 <input type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	<input type="checkbox"/> 距擋風玻璃70公分以上 <input type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板
	行李廂	<input type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	<input type="checkbox"/> 胎紋深度1.6公釐以上 <input type="checkbox"/> 膠皮無脫落
檢查(複查)人員簽章：陳馨星		
車主代表簽章：謝文峰		

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

車輛安全檢查表

檢查日期：108年 3月20日

地點：六年級畢業旅行 604

	車輛資料	編號
車輛基本資料	車號	KAA-6817
	出廠年份	2018年9月
	廠牌	斯堪尼亞
	座位數(含駕駛及服務員)	45位 <input type="checkbox"/> 與行車執照相符
	已行駛里程	24431 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：108年10月4日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：140207AK029891 有效期限：109年1月1日
	其他附加保險	
車輛安全資料	安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 可徒手開啟 <input checked="" type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚
	安全門通道	<input checked="" type="checkbox"/> 已淨空，無座椅無蓋板 <input checked="" type="checkbox"/> 淨寬32公分以上
	滅火器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少2具，前後各一具 <input checked="" type="checkbox"/> 有效期限： 年 月 日
	車窗擊破器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少3具，位置明顯 <input checked="" type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	<input checked="" type="checkbox"/> 距擋風玻璃70公分以上 <input checked="" type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板
	行李廂	<input checked="" type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	<input checked="" type="checkbox"/> 胎紋深度1.6公釐以上 <input checked="" type="checkbox"/> 膠皮無脫落
檢查(複查)人員簽章： 		
車主代表簽章： 		

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

車輛安全檢查表

檢查日期：108年 3月20日

地點：六年級畢業旅行 602

	車輛資料	編號二
車輛基本資料	車號	669-Wz
	出廠年份	2016 年 2 月
	廠牌	斯堪尼亞
	座位數(含駕駛及服務員)	45 位 <input type="checkbox"/> 與行車執照相符
	已行駛里程	182028 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：108年 2月 28日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：40207AK029998 有效期限：109年 1月 1日
	其他附加保險	
車輛安全資料	安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 可徒手開啟 <input checked="" type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚
	安全門通道	<input checked="" type="checkbox"/> 已淨空，無座椅無蓋板 <input checked="" type="checkbox"/> 淨寬32公分以上
	滅火器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少2具，前後各一具 <input type="checkbox"/> 有效期限：108年 6月 日
	車窗擊破器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少3具，位置明顯 <input checked="" type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	<input checked="" type="checkbox"/> 距擋風玻璃70公分以上 <input checked="" type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板
	行李廂	<input checked="" type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	<input checked="" type="checkbox"/> 胎紋深度1.6公釐以上 <input checked="" type="checkbox"/> 膠皮無脫落
檢查(複查)人員簽章：陳馨亭		
車主代表簽章：鄧錦堂		

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

601

車輛安全檢查表

檢查日期：108年 3月20日

地點：六年級畢業旅行

	車輛資料	編號五
車輛基本資料	車號	KAA-6820
	出廠年份	2018年9月
	廠牌	斯堪尼亞
	座位數(含駕駛及服務員)	45位 <input type="checkbox"/> 與行車執照相符
	已行駛里程	29492 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：108年10月12日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：140207AK029893 有效期限：109年1月1日
	其他附加保險	
車輛安全資料	安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 可徒手開啟 <input checked="" type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚
	安全門通道	<input checked="" type="checkbox"/> 已淨空，無座椅無蓋板 <input checked="" type="checkbox"/> 淨寬32公分以上
	滅火器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少2具，前後各一具 <input checked="" type="checkbox"/> 有效期限：110年5月 日
	車窗擊破器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少3具，位置明顯 <input checked="" type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	<input checked="" type="checkbox"/> 距擋風玻璃70公分以上 <input checked="" type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板
	行李廂	<input checked="" type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	<input checked="" type="checkbox"/> 胎紋深度1.6公釐以上 <input checked="" type="checkbox"/> 膠皮無脫落
	檢查(複查)人員簽章： 杜惠玲	
車主代表簽章： 詹俊升		

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。